

お客様からのレポートです。他のユーザ様にも参考になると思い掲載しております。  
(掲載にあたり、お客様のご了解を得ております)

連絡が遅くなってしまいました。品物無事受け取りました。IC-1271 に取り付けまして、動作確認しています。

無線機の71シリーズは1980年代の製品で機器の動作プログラムがRAMに収納されておりRAMボードのバッテリーが無くなってしまうとプログラムが消えてしまい、動作しなくなってしまうというものです。

数年前まではメーカーで修理等受け付けてもらえたのですが、今では修理してもらえず、その為バッテリーを追加したりしてプログラムの保護をして来たのですが、先日ボード自体に不具合が発生したのか、バッテリーの電圧は有るのにプログラム異常と思える動作不良が発生してしまいました。一度プログラムが消えてしまうともうどうしようもありません。

そこでWEBサイトで解決方法を探しあちこち回ったところ、海外でこの機種に使えるROM化したプログラムボードが有ることを見つけました。しかし、海外のサイトから通信販売をする事に不安を覚え躊躇していましたが、ナカトヨドットコム様を思い出してお願いする事にしました。(ナカトヨドットコム様の存在は数年前から知っていました。)今回お世話になってみて感じたのは、素晴らしい良心的な対応と価格で、とても感謝しています。おかげさまで我が家のIC-1271も正常に復活しました。また、お世話になる事が有ると思います、次回も是非よろしく願いいたします。なお、このボードに交換すると無線機のシフト幅とトーン周波数を再設定する必要があります。この設定はボードで行うのではなく、無線機側で設定する必要があります。(無線機の取説に設定方法が書いてあります。)また、ボード交換前にメモリーしていた情報はすべて無くなりますので注意が必要です。もっともプログラムが消えていたらメモリーも消えていますので問題無いと思います。